



Date : **OCTOBRE 2024**

Famille : **A1 bis**

Colombia

PRIX TONDEUSES AUTOPORTEES 2025

Fournisseur : **STIGA / TOPSUN**

Responsable commercial : Vincent DERREZ - Tél : 03.25.45.24.06. – Fax : 03.25.74.21.16.

Mail : vincent@france-espaces-verts.com

Désignation et prix :

PRIX PRE SAISON 2025, Unitaire HT, FRANCO

		Direct Usine	Camion France	Mini = 10	REASSORT
	Quantité :	4 références	mini 28 et plus	panachables	panachables
	(container / camion)	panachables	panachables		
EJECTION LATERALE, marque COLOMBIA couleur rouge					
<u>PTL 1086H</u>	42 / pile de 3	1097€	1147€	1170€	1200€
<u>PL 1098HC</u>	42 / pile de 3	1124€	1174€	1197€	1228€
<u>PL 2108H</u>	39 / pile de 3	1421€	1471€	1500€	1538€
<u>PL 2108HKT</u>	39 / pile de 3	1792€	1842€	1879€	1926€
<u>PTL 1098E</u>	42 / pile de 3	1991€	2041€	2082€	2134€
<u>E-RIDER</u>					
EJECTION ARR. avec BAC DE RAMASSAGE, marque COLOMBIA couleur rouge					
<u>PA 135C72H</u>	63 / rangé de 9 (3x3)	1090€	1135€	1158€	1187€
<u>PA 160C84H *</u>	42 / pile de 3	1331€	1381€	1409€	1444€
* Chargeur offert					
<u>PTA 160L86H</u>	42 / pile de 3	1248€	1298€	1324€	1357€
<u>PTA 165L92H</u>	42 / pile de 3	1356€	1406€	1434€	1470€
<u>PA165C 98H</u>	42 / pile de 3	1593€	1643€	1676€	1718€
<u>PA165KB 98H NEW</u>	42 / pile de 3	1903€	1953€	1992€	2042€
<u>PTA 165L102H</u>	42 / pile de 3	1626€	1676€	1710€	1752€
<u>PA 185CT102H</u>	28 / pile de 2	1971€	2031€	2071€	2123€
<u>PA 185KB102H</u>	28 / pile de 2	2341€	2401€	2449€	2511€
<u>PTA 200L112H</u>	30 / pile de 2	2209€	2269€	2314€	2372€

Conditions : **COMMANDE ANTICIPATION AVANT LE 30/06/2024**

- Livraison pré saison : Janvier / Février 2025 en franco pour un seul point de livraison.
Stop camion supplémentaire dans une même région 80€. Supplément hayon 50€.
- Réassort : par multiples de 2 machines / si expédition à l'unité : forfait de port 100€ HT.
- Règlement avant saison : TVA à réception.
Solde par 1/4, au 10/02 - 10/03 - 10/04 - 10/05/2025
- Règlement réassort : à 30 jours.
- Pièce de rechange SAV : STIGA CONNECT avec votre compte Tél : 01.57.99.82.47.
- Pièce de rechange SAV : TOPSUNSERVICE : topsun.spelog.com